

GRUNDLEGENDE SICHERHEITSREGELN

FV23B

1. Schützen Sie sich mit der richtigen PSA (FV10).
 - Tragen Sie immer Sicherheitsschuhe, lange Ärmel sowie eine lange Hose. Tragen Sie keine locker sitzende Kleidung.
 - Tragen Sie immer einen Helm in der Fabrik (außer in geschlossenen Räumen).
 - Benutzen Sie ausschließlich eine geprüfte PSA aus dem PSA-Katalog (FV10A).
 - Benutzen Sie die in den Anweisungen und in den Piktogrammen angegebene PSA.
 - Sorgen Sie dafür, dass Ihre PSA sich in einem guten Zustand befindet.
 - Das Tragen von Uhren, Ringen und Ketten am Arbeitsplatz ist verboten.
 - Tragen Sie beim Umgang mit **Verpackungsbänder (Stahl oder Kunststoff)** immer Handschuhe sowie eine Schutzbrille.
 - Tragen Sie beim Anschlagen von Lasten mit Kabeln immer Handschuhe.
 - Tragen Sie bei der Arbeit mit Druckluft immer eine Schutzbrille.
2. Sorgen Sie für einen zusätzlichen Schutz bei der Arbeit mit flüssigem Aluminium.
 - Tragen Sie die speziell vorgeschriebene PSA (**VEIL5010**).
 - Tragen Sie keine Piercings oder Ohringe in der Gießerei.
 - Getränkedosen sind im gesamten Betrieb verboten.
 - Sprühdosen und Gasanzünder sind in der Gießerei verboten.
3. Verbrennen Sie sich nicht an warmem Aluminium oder an warmen Maschinenteilen.
 - Aluminium kann warm oder heiß sein (heißes Aluminium glüht nicht wie Stahl).
4. Seien Sie vorsichtig beim internen Transport von schweren Gewichten.
 - Seien Sie als Fußgänger immer aufmerksam. Benutzen Sie außerhalb Ihres Arbeitsbereichs immer die sicheren Fahr- und Fußwege. Benutzen Sie die Geländer der Treppen und lassen Sie keine Treppenstufe aus. Passen Sie auf, wenn Sie die Straßen überqueren.
 - Stellen Sie bei Interaktionen zwischen Fahrzeugen oder Hallenkränen und Fußgängern oder Radfahrern immer Blickkontakt her.
 - Fahrende Verkehrsteilnehmer haben immer Vorfahrt.
 - Laufen Sie niemals unter einer Last hindurch. Führen Sie niemals Lasten über Personen oder andere Fahrzeuge hinweg.
 - Halten Sie einen Abstand von 2 Metern zu einem Fahrzeug ein, das wendet. Motor ausschalten und Handbremse ziehen.
 - Bedienen Sie nur Fahrzeuge und Hallenkräne, für die Sie einen gültigen Führerschein haben (Ausbildung).
 - Beachten Sie die Stapel- und Behandlungsvorschriften (maximale Stapelhöhe = 3 X schmalste Fläche, niemals mehr als 4,5 Meter, gerade stapeln, keine umgekehrten Pyramiden, stabile Stapel) FV01 und VEIL8000.
 - Die Höchstgeschwindigkeit innerhalb der Fabrik beträgt 8 km/h, außerhalb der Fabrik **10 km/h**.
 - Das Telefonieren oder die Bedienung von Terminals ist nur im Stillstand erlaubt.
 - Transportieren Sie keine Schrottbehälter, die über den Rand hinaus gefüllt sind.
 - In Fahrzeugen müssen Sie immer einen Sicherheitsgurt tragen.
5. **Maschinen mit der entsprechenden Sachkenntnis bedienen.**
 - Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen der Maschine durch, bevor Sie die Maschine bedienen.
 - Jeder Defekt oder jede Störung muss sofort der Störungsstelle gemeldet werden.
 - Bei Arbeiten an oder zwischen Maschinen **muß immer das LoTo-Verfahren angewendet werden FV121**.
 - Sicherungen niemals überbrücken (davon ausgenommen sind befugte Personen von technischen Diensten zur Ermittlung von Störungen).
 - Halten Sie sich von den beweglichen Maschinenteilen fern.
6. Benutzen Sie ausschließlich geeignetes Werkzeug.
 - Benutzen Sie ausschließlich Werkzeug, das sich in einem guten Zustand befindet.
 - Benutzen Sie, falls erforderlich, ausschließlich geprüftes Werkzeug.
 - Benutzen Sie keine Druckluft zur Reinigung der Arbeitskleidung.
7. Kommen Sie nicht mit Elektrizität in Berührung.
 - Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen ausschließlich von befugten Personen mit einer BA4/BA5-Bescheinigung durchgeführt werden.
 - Alle Schaltschränke müssen abgeschlossen sein.
8. Achten Sie bei der Arbeit mit Chemikalien (FV20) auf die Sicherheit.
 - Benutzen Sie nur Chemikalien, für die ein chemisches Datenblatt verfügbar ist, und beachten Sie die darin aufgeführten Anweisungen.
 - Schütten Sie keine Chemikalien oder unbekannte Produkte in die Kanalisation.
9. Halten Sie Ihren Arbeitsplatz ordentlich und sauber.
 - Trennen Sie den Abfall in die richtigen Abfallcontainer.
 - Entfernen Sie Flecken vom Boden
 - Blockieren Sie niemals den Zugang zu den Notausgängen, Löschmitteln oder zum Rettungsmaterial.

- Rauchen Sie nicht in den Fabrikgebäuden und entsorgen Sie die Zigarettenstummel in den dafür vorgesehenen Aschenbechern.
10. Kennen Sie die Gefahren von jedem Auftrag.
- Denken Sie immer zuerst nach, bevor Sie mit einem Auftrag beginnen.
 - Die Gefahren von Standardaufgaben sind in VEIL (Sicherheitsanweisungen für die Maschine) aufgeführt.
 - Benutzen Sie für Arbeiten, die nicht zu den Standardaufgaben gehören, 2minRA (FV17D).
 - Benutzen Sie für gefährliche Arbeiten die Genehmigungen (Feuererlaubnisschein **FV306**, geschlossene Räume FV308).
 - Arbeiten Sie niemals unter Einfluss von Drogen oder Alkohol.
 - Vermeiden und melden Sie unsichere Handlungen und Situationen.
 - Im Falle einer Verletzung: Lassen Sie jede Verletzung auf der Unfallstation in der EHS-Abteilung behandeln.