

Afdruk  ONGECONTROLEERD DOCUMENT	BOS: ONDERSTEUNEND PROCES	Doc.nr.: FV23
	<b>FABRIEKSVOORSCHRIFT</b>	Versie: 5
	<b>Basisveiligheidsregels</b>	Datum: 15/04/2014
		Blz.: 1 / 2

### 1. Doel en Toepassingsgebied

Dit fabrieksvoorschrift legt de basisveiligheidsregels vast.

### 2. Afkortingen

geen

### 3. Wie

Iedereen

### 4. Basisveiligheidsregels

#### 1. Bescherm Jezelf met de juiste **PBM's (FV10)**

- Draag steeds veiligheidsschoenen, lange mouwen en lange broek. Geen loshangende kledij.
- Draag steeds een helm in de fabriek (behalve in afgesloten ruimtes)
- Gebruik enkel goedgekeurde PBM's uit de PBM-catalogus (**FV10A**)
- Gebruik de PBM's die aangegeven worden in instructies en pictogrammen
- Zorg dat je PBM's in goede staat zijn
- Horloges, ringen en kettingen dragen op de werkvloer is verboden
- Bij manipulatie van cercleerband (staal en kunststof) steeds handschoenen en bril dragen
- Bij aanslaan van lasten met kabels steeds handschoenen dragen.
- Bij werken met perslucht steeds een veiligheidsbril dragen

#### 2. Bescherm je extra bij werken met **vloeibaar aluminium**

- Draag speciaal voorgeschreven PBM's (**VEIL5010**)
- Geen piercings of oorknoppen in de gieterij
- Drankblikjes zijn verboden binnen het ganse bedrijf
- Spuitbussen en gasaanstekers zijn verboden in de gieterij

#### 3. Verbrand je niet aan **warm aluminium** of warme machinedelen

- Aluminium kan warm of heet zijn (heet aluminium gloeit niet zoals staal)

#### 4. Opgepast voor **intern transport** van zware gewichten

- Wees als voetganger steeds alert. Gebruik buiten jouw werkzone steeds de veilige wegen en voetpaden. Gebruik de leuning van trappen en sla geen treden over. Kijk uit bij het oversteken.
- Maak steeds oogcontact bij interactie tussen voertuigen of rolbruggen en voetgangers of fietsers
- Rijdend verkeer heeft altijd voorrang
- Loop nooit onder een last. Rij nooit over personen of ander rollend materiaal.
- Nader geen draaiend voertuig korter dan 2 meter. Laat motor afschakelen en handrem optrekken.
- Enkel voertuigen en rolbruggen bedienen waarvoor je rijbewijs geldig is (opleiding)
- Hou je aan de stapel- en manipulatievoorschriften (maximum stapelhoogte = 3 X smalste basis, nooit meer dan 4,5 meter, stapel recht, geen omgekeerde piramides, stabiele stapels) **FV01 en VEIL8000**
- Maximum snelheid 10 km/h op de fabrieksterreinen
- Telefooneer of bedien terminals enkel als je stilstaat. Telefooneer steeds op een veilige plaats.
- Vervoer geen schrootbakken die boven de rand gevuld zijn
- Het dragen van een veiligheidsgordel is verplicht in al het rijdend materiaal

<b>Afdruk</b>  <b>ONGECONTROLEERD DOCUMENT</b>	<b>BOS: ONDERSTEUNEND PROCES</b>	Doc.nr.: FV23
	<b>FABRIEKSVOORSCHRIFT</b>	Versie: 5
	<b>Basisveiligheidsregels</b>	Datum: 15/04/2014 Blz.: 2 / 2

5. **Machines** bedien je met kennis van zaken

- Ken de machineveiligheidsinstructie alvorens een machine te bedienen
- Elk defect of storing onmiddellijk melden aan storingsonderhoud.
- Steeds LoTo toepassen bij werken aan of tussen de machine **FV121 (meervoudige en enkelvoudige lockout)**
- Nooit veiligheden overbruggen (uitgezonderd bevoegde personen van technische diensten voor het opsporen van storingen)
- Kom nooit aan bewegende machinedelen

6. Gebruik enkel de juiste **gereedschappen**

- Gebruik enkel gereedschappen in goede staat
- Gebruik enkel gereedschappen die gekeurd zijn als dit vereist is
- Gebruik geen perslucht om werkkledij te reinigen

7. Kom niet in aanraking met **elektriciteit**

- Werken aan elektriciteit enkel door bevoegde personen met BA4/BA5-attest
- Alle elektriciteitskasten moeten afgesloten zijn

8. Werk veilig met **chemicaliën (FV20)**

- Gebruik enkel chemicaliën waarvan een chemische steekkaart beschikbaar is en pas de beschreven maatregelen toe.
- Loos nooit chemicaliën of ongekende producten in de riool

9. Hou je werkplaats **ordelijk en proper**

- Verzamel afval in de juiste afvalcontainer
- Ruim lekken op de grond op
- Blokkeer nooit de toegang tot nooduitgangen, brandblusmiddelen of reddingsmateriaal
- Niet roken binnen de fabrieksgebouwen en peukjes in de voorziene asbakken gooien

10. Ken de **risico's** van elke opdracht

- Denk steeds na alvorens een opdracht te starten
- De risico's van standaardtaken vind je terug in de VEIL (machineveiligheidsinstructies)
- Voor niet standaardtaken gebruik je de 2minRA (**FV17D**)
- Voor gevaarlijke werken gebruik je vergunningen (vuurvergunning **FV306**, besloten ruimte **FV308**)
- Nooit werken onder invloed van drugs of alcohol
- Onveilige handelingen en situaties moet je stoppen en melden
- Toch een letsel: laat elk letsel verzorgen bij de EHBO in de EHS-afdeling